

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
 - Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.
- Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.



PRO TRAXION

1. Вы должны знать историю использования изделия

Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до проведения детального осмотра (планового или внепланового).

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.
 - Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ.
- (Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация или ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.

Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется со временем. Используются одновременно два типа кодификации.

Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу кодификации индивидуальных номеров.

Кодификация А:

00 000 AA 0000

Год изготовления
День изготовления
Имя инспектора
Приращение

Кодификация В:

00 A 0000000 000



Год изготовления
Месяц изготовления
Номер партии
Приращение

Убедитесь, что срок службы изделия не истек.


Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка движущейся боковой пластины и системы блокировки боковой пластины



- Проверьте состояние движущейся боковой пластины (на отметины, деформации, загрязнения, трещины...)



- Для зажима P51A PRO TRAXION, проверьте состояние стопора на подвижной боковой пластине. Если ролик был перегружен, то данный выступ будет иметь отметины или может быть сломан.




- Убедитесь, что подвижная боковая пластина открывается и закрывается корректно
- Проверьте и функционирование системы блокировки боковой пластины (отметины, деформация, эффективность пружины)




• Проверка присоединительных отверстий и неподвижной пластины

- Проверьте состояние точки крепления соединительного звена (на отметины, деформацию, трещины, коррозию)




P51




P51A

- Проверьте состояние неподвижной боковой пластины (на отметины, деформацию, трещины, коррозию)




P51




P51A

- Проверьте состояние второго присоединительного отверстия (на отметины, деформацию, трещины, коррозию...)




P51




P51A

- Проверьте состояние заклепок (на отметины, деформацию, трещины, коррозию, отсутствие люфта...).



P51




P51A


- В закрытом положении проверьте соотношение осей боковых пластин относительно второго присоединительного отверстия

5. Проверка кулачка

- Проверьте состояние кулачка (на отметины, деформацию, трещины, коррозию...). Убедитесь, что все зубчики на месте и проверьте их состояние на износ. Зубчики не должны быть загрязнены. При необходимости произведите их очистку.





P51






P51A

- Проверьте вращение кулачка и эффективность возвратной пружины





- Убедитесь, что система блокировки кулачка функционирует корректно (красная защелка для P51 и кнопка для P51A)




6. Проверка ролика

- Проверьте состояние ролика (на отметины, деформацию, коррозию, отсутствие посторонних объектов...)




- Убедитесь, что ролик свободно вращается



7. Функциональная проверка

Установите устройство на анкерную точку и заправьте веревку совместимого диаметра

- С поднятым кулачком протяните веревку в обоих направлениях



- С опущенным кулачком убедитесь в том, что веревка движется в одном направлении и блокируется в другом

